

運輸安全マネジメント

〒463-0098

名古屋市守山区川北町30番地

株式会社 睦美

代表取締役 成田 喜睦

2023年 4月 1日

《安全に関する基本方針》

最優先は、安全・安心の確保

《安全に関する理念》

- (1)輸送の安全に関わる法令、関連する規定を厳守し、忠実に職務を遂行する
- (2)安全管理体制を適切に維持するため普段の確認を徹底する
- (3)バス事業者として深く意識して社員一同が最善の努力を尽くす

《2023年度目標》

有責事故ゼロ

《取組計画》

- (1)安全に対する意識の徹底
- (2)健康管理に対する意識の向上徹底
- (3)ヒヤリハット等情報共有の徹底

《安全に関する伝達方法》

(1)関係官公署からのリーフレット等の掲示

(2)点呼時に安全統括管理者等と意見を
交わす

(3)安全統括管理者等が定期的に現場
に足を運んでコミュニケーションの確保
に当たる

《安全に関する反省事項》

- (1) 目標を達成できたが、「安全」への意識が形だけになっていないだろうか
- (2) 新型コロナ等をはじめとするさまざまな脅威に「安全の確保」への対応をしなければならぬ

《反省事項に対する改善方法》

- (1) ビデオ等を利用した理解が得やすい
教育に努める
- (2) 安全や健康管理に対する意識を点呼
や教育等において徹底し、資材の備蓄
を図る

安全に関する目標達成状況(事故に関する統計)

2022 年度結果

目標 人身交通事故 0 件

物件交通事故 0 件

結果 人身交通事故 0 件

物件交通事故 0 件

目標達成状況

人身交通事故 達成できた

物件交通事故 達成できた

2022年度は自動車事故報告規則第2条に
規定する重大事故はありませんでした。

2023年度 安全・安心の確保のための

年間教育計画

2023年3月31日

株式会社 睦美

実施月	内 容	項 目
2023年4月	バスを運転する心構え	プロの運転士としての心がけとは 乗客への気配り、環境への配慮
5月	バスの運行の安全、乗客の安全を確保 するために遵守すべきこと	安全を損なう行為とは 危険は止めて落ち着いて
6月	バスの構造上の特性	内輪差、死角等への注意を再確認 非常口・消火器等バス特有装置確認
7月	乗車中の乗客の安全を確保するために 留意すべき事項	急発進、急ハンドルは乗客に危険 シートベルト着用義務の再確認
8月	乗客が乗降するときの安全を確保するために 留意すべき事項	乗降時のヒヤリハット 高齢者に対する思いやり
9月	運行路線・経路における道路及び交通の状況 交通の状況	事前確認の必要性 報連相の重要性
10月	危険の予測及び回避並びに 緊急時における対応方法	子供や自転車への対応 普段からの訓練を心がけよう
11月	運転者の運転適性に応じた安全運転	診断結果から見つめなおそう 『NF安全運転適性テスト(B式)』
12月	交通事故に関わる運転者の生理的 及び心理的要因とこれらへの対処方法	急ぐ気持ちは危険 疲労と飲酒について
2024年1月	健康管理の重要性	健康診断と自己管理の必要性 異常を感じたら無理はしないこと
2月	安全の向上を図るための装置を備える 貸切バスの適切な運転方法	車両安定制御装置について 装置に頼らない異常気象への対応
3月	ドライブレコーダーを利用した 安全運転への心構え	長所を生かした優しい運転 ヒヤリハット体験等の車内共有

《安全統括管理者とその規程》

安全統括管理者

代表取締役 成田喜睦

《輸送の安全に関する監査》

安全管理規定に基づき年に1回以上の頻度で実施しています。

(2022年度内部監査は2023年3月31日実施)

組織体制及び指揮命令系統の組織図

